

**Ticari Araçlar**

Bülten verilecek kişiler:	Servis Müdürü	Kaporta Bölümü Müdürü	Parça Bölümü Müdürü	Formenler	Resepsiyonistler	Teknisyenler

**Konu:** V348 Transit 2.4L 140PS ve 3.2L 200PS araçlarda santrifüj filtrenin iptal edilmesi

**Model:** V348 Transit 2.4L 140PS ve 3.2L 200PS (Santrifüj filtreli tüm araçlar)

**Özet:** Santrifüj filtreye sahip Puma motorlarda, silindir kafası değişimi gerektiğinde (6049) ya da santrifüj filtresi iptal edilmek istendiğinde, aşağıda belirtildiği şekilde işlem gerçekleştirebilirsiniz.

**Gerekli parçalar**

**Tanım**  
Cıvata - Tapa

**Parça No (FINIS)**  
1512462

**Miktar**  
2 Adet

**Özel Takım/Ekipman**  
-

**Parça No**

**İşçilik Kodu**  
31 003 000

**İşçilik Tanımı**  
S/T ALTERNATOR BRAKETİ


**İşçilik Süresi**  
1,8 st.

**Giriş****Uygulama**

- Etis Atölye El Kitabı 303-05 V Kayışı Sökme ve Takma işlemleri doğrultusunda V Kayışını araçtan sökünüz.



- Ford Etis 211-02 Hidrolik Direksiyon Sökme ve Takma İşlemleri doğrultusunda Hidrolik direksiyon pompasını sökünüz.



- Akü şasi kablosunu ayırınız.
- Alternatör bağlantı civatalarını sökünüz.
- Alternatör elektrik soket somununu sökerek araçtan ayırınız.
- Daha fazla bilgi için Ford Etis 414-02 Alternatör Sökme ve Takma İşlemleri kısmına bakınız.



- Alternatör bağlantı braketini araçtan sökünüz.
- Sökme işlemi sırasında elektrik tesisat kablolarını mutlaka sabitleyiniz.



- Santrifüj yağ kanalı borusunun bağlı bulunduğu motor bloğundaki ve külbütör kapağındaki bağlantı civatalarını sökerek boruyu hurda ediniz.



- Santrifüj yağ borusunun bağlı bulunduğu motor bloğu ve külbütör kapağındaki civata yuvalarını (Parça no: W713975 S446) tapa ile kapatarak iptal ediniz.



- Tapaları 30 Nm tork ile sıkınız.



- Santrifüj filtresini sökünüz ve hurda ediniz.



Saygılarımızla

Hafif ve Orta Ticari Araçlar Servis Mühendisliği